

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА

ПРЕДПИСАНИЕ № 74/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 13 » августа 20 21 г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица)

«Основная общеобразовательная школа №3 г. Гусиноозёрск»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)
671160, Республика Бурятия.

Селенгинский район, г. Гусиноозерск, мкр. 9, д. 69

в лице директора МБОУ ООШ № 7 г. Гусиноозёрск
(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)
Жалсановой Алёны Александровны
объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)
безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном
пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,
утвержденным начальником отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Селенгинского района управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным
государственным инспектором Селенгинского района Республики Бурятия по пожарному
надзору) Зазулиным А.В., решением о проведении плановой выездной проверки от 22 июля
2021 г., № 74 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Селенгинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного
инспектора Селенгинского района Республики Бурятия по пожарному надзору) Зазулиным А.В.

в период с « 11 » августа 20 21 г. по « 13 » августа 20 21 г.

проведена плановая проверка Зазулиным А.В., начальником
выездная

(фамилия, инициалы,

отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района
должность должностного лица

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором

Селенгинского района Республики Бурятия по пожарному надзору) Зазулиным А.В.

совместно с: директором МБОУ ООШ № 7 г. Гусиноозёрск Жалсановой А.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:


№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование световых и звуковых сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года	01 августа 2022 г.	
2.	Кабели и провода систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	ФЗ – 123 «Технический регламент пожарной безопасности» ст. 82, п. 2, СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения» п. 13.15.3, ГОСТ Р 53315	01 августа 2022 г.	
3.	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний или замены в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54	01 августа 2022 г.	
4.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 30	01 августа 2022 г.	

5.	Отсутствуют светильники эвакуационного освещения перед дверями эвакуационных выходов, в местах изменения уровня пола, в местах каждого изменения направления пути эвакуации, в местах пересечения коридоров, в местах расположения средств медицинской помощи, в местах размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования, перед каждым конечным выходом на улицу внутри и снаружи здания.	СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения п.5.1.3	01 августа 2022 г.	
6.	Не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.43	01 августа 2022 г.	
7.	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой закрыта на замок, что исключает возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.24	01 августа 2022 г.	
8.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери в лестничную клетку на втором этаже блока "Б", препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16 "д"	01 августа 2022 г.	
9.	Заблокированы двери эвакуационного выхода на первом этаже из помещений кабинета № 7 блока "Б".	Постановление Правительства Российской Федерации от 16	01 августа 2022 г.	

		сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 27 "б"		
10.	Не обеспечивается наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24	01 августа 2022 г.	
11.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «О противопожарном режиме», п. 20	01 августа 2022 г.	
12.	Наружные эвакуационная лестницы со 2-го этажа здания в блоках "А" (библиотека, кабинет № 1), блок "Б" (кабинеты № 12, 9), блок "В" (кабинет № 16), не соответствует установленным требованиям (ширина лестницы не менее 1,35, ширина проступи не менее 25 см, высота ступеней не более 22 см., ограждение высотой не менее 1,2 м.), ограждения и настилы лестниц не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009 Лестницы пожарные, наружные стандартные. Ограждения кровли.	СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы" пп. 4.4.1, 4.4.3	01 августа 2022 г.	
13.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения.	СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при	01 августа 2022 г.	

		пожаре" п. 3.3		
14.	Эвакуационная лестница со второго этажа в блоке "В" располагаться таким образом, что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло менее 1 м до проекции оконного проёма первого этажа.	СП СП.1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы" п. 4.4.7	01 августа 2022 г.	

Начальник ОНДПР Селенгинского района
УНДПР ГУ МЧС России по РБ (главный
государственный инспектор Селенгинского района
Республики Бурятия по пожарному надзору)
Зазулин А.В
13.08.2021



Зазулин Анорей Васильевич, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

контактный телефон: 83014542440

электронный адрес: zazulin-4V@mail.ru

Копию предписания получил:
Директор МБОУ ООШ № 7 г. Гусиноозёрск
А.А. Жалсанова



13.08.2021г